



ACCESSOLUTIONS Paris, 170 rue Raymond Losserand, 75014 Paris
ACCESSOLUTIONS Toulouse, 11 place Esquirol, 31000 Toulouse
Tél : 01 43 44 02 02, Fax : 01 34 29 60 27
Courriel : contact@accessolutions.fr - Web : www.accessolutions.fr
SIRET : 453 867 749 00021 RCS Grenoble

Minivision et SmartVision 2 : Mise à jour de la fonction Détecteur de billets

Introduite [il y a déjà quelque temps](#), la fonction Détecteur de billets présente sur les téléphones mobiles accessibles [Smartvision 2](#) et [Minivision](#) s'améliore régulièrement. En voici la preuve avec cette mise à jour gratuite qui ajoute les fonction suivantes :

- amélioration des performances de reconnaissance ;
- 3 nouvelles monnaies disponibles : le Dollar Américain, la Couronne Danoise et la Couronne Croate (d'autres suivront prochainement).

Comment profiter de cette mise à jour ?

Il suffit d'Ouvrir la fonction Détecteur de billets et la mise à jour sera annoncée et proposée directement. Après validation de la part de l'utilisateur, le téléchargement s'effectue (une connexion Internet est requise).

Rappel du fonctionnement

- Positionner la caméra à environ 10-15 cm au-dessus d'un billet, sans forcément avoir le billet en entier.
- La valeur du billet sera vocalisée et indiquée en gros caractères sur l'écran.
- Les conditions de luminosité influencent sensiblement le bon fonctionnement du détecteur de billets. Pensez à vérifier que votre environnement dispose de suffisamment de lumière.

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.